

Goiânia, 20 de Março de 2018.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 030/2018

De: NMG/Gerência Administrativa – HDT.

Para: Setor de Compras – HDT.

1. MATERIAL

Item 01: Revestimento Cerâmico 35x57cm;

Item 02: Piso Cerâmico 45x45cm;

Item 03: Cal Hidratada;

Item 04: Impermeabilizante;

Item 05: Rejunte;

Item 06: Caixa Sifonada 10x10cm, com grelha metálica escamoteável;

Item 07: Caixa Sifonada 15x15cm, com grelha metálica escamoteável.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

Item 01: Revestimento Cerâmico para paredes 35x57cm.

Especificações:

- Revestimento cerâmico 35 x 57cm, branco.



Figura 01: Revestimento cerâmico 35x57cm .

Item 02: Piso Cerâmico 45x45cm.

Especificações:

- Piso Cerâmico 45x45cm branco.



imagem ilustrativa

Item 02: Piso Cerâmico 45x45cm branco.

Item 03: Cal Hidratada.


Especificações:

- Cal Hidratada, pacote de 20Kg.



Item 03: Cal Hidratada 20 Kg.

Ismael Moreira da Rocha Júnior
Comprador
HDT / SG - GO



Item 04: Aditivo Impermeabilizante.

Especificações:

- Aditivo impermeabilizante para Argamassa, Balde 18 Litros.



Item 04: Aditivo Impermeabilizante para argamassa.

Item 05: Rejunte Flexível Branco .

Especificações:

- Rejunte Flexível Branco, pacote 5Kg.



Item 05: Rejunte Flexível Branco.

Ismael Moreira da Rocha Júnior
Comproedor
HDT / SUS - GO



Item 06: Caixa Sifonada para esgoto 10x10cm.

Especificações:

- Caixa Sifonada para esgoto 10x10cm branco, com grelha metálica escamoteável.



Item 06: Caixa Sifonada 10x10, com Grelha metálica escamoteável .

Item 07: Caixa Sifonada para esgoto 15x15cm.

Especificações:

- Caixa Sifonada para esgoto 15x15cm branco, com grelha metálica escamoteável.



Item 07: Caixa Sifonada 15x15, com Grelha metálica escamoteável.

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

A aquisição dos materiais faz-se de modo emergencial, tendo em vista que quase toda a totalidade dos revestimentos dos banheiros das enfermarias 08, 09, 10 e 11, da ala D, do Hospital de Doenças Tropicais – HDT encontram-se soltas da parede e o piso cerâmico encontra-se com sérias infiltrações .

A não substituição dos revestimentos e dos pisos cerâmicos, poderá ocasionar graves acidentes aos paciente e seus respectivos acompanhantes.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 01: 60 Metros quadrados (m ²);	23364
Item 02: 40 Metros quadrados (m ²);	23365
Item 03: 10 unidades;	15814
Item 04: 04 unidades;	23366
Item 05: 08 unidades;	29691
Item 06: 04 unidades;	23367
Item 07: 04 unidades.	23368

Antônio Jorge de A. Maciel
Gerente Administrativo

Antônio Jorge Maciel
Gerente Administrativo – HDT