



CÓDIGO: FQ-DT-05

ORÇAMENTO TÉCNICO

VERSÃO Nº 01

REVISADO EM 29/03/2019

Número de Ordem de Serviço: 005932	Dt. Ordem de Serviço: 12/03/2019	Cliente: (002763) INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Endereço: AVENIDA E, 315 - BAIRRO: JARDIM GOIAS	Cidade / Estado: GOIAS	CNPJ/CPF: 03.969.808/0003-31
Equipamento: EB-530XT - Video Broncoscopio	Número de série:	ID do cliente:
		Fabricante:

Defeito Constatado:

Equip. apresentando imagem irregular, totalmente indefinida.

Serviços a Ser Executado:

- a. Desmontagem parcial do equipamento;
 b. Substituição das peças abaixo; e
 c. Montagem, revisão geral (Susbt e lubrificação de o-rings, ajustes de imagem, ajustes de comandos), limpeza e vistoria de saída.
 Obs.: Não é possível a substituição da microcâmera sem que os outros componentes sejam substituídos, por isso foi colocado a substituição do tubo completo

Peças e mão de obra:

Ítem	Código da Peça	Descrição da Peça	Qty.	Valor (Unit.) R\$	Vi. Total (C/IMP) R\$
1	MO	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA	6	R\$370,00	R\$2.220,00
2	P01052	0030010052-ISA-Tubo de Inserção Completo	1	R\$50.764,00	R\$51.779,28
3	P50027	0030500027-Placa Setup Superior-AFC PCB OPA- Yellow Tube CHA	1	R\$1.240,00	R\$1.264,80
4	P50028	0030500028-Placa Setup Inferior-MICON PCB- Yellow Tube CHA	1	R\$1.240,00	R\$1.264,80
Total Serviço:					R\$56.528,88

Informações de entrega e pagamento**Prazo de entrega:**

Validade do orçamento: 90 dias

Frete: Por conta do destinatário

Condição de Pagamento:**Autorização de Conserto OS - 005932**

Data:

/ /

Nome Legível:

Assinatura:

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO:

Labor-Med Aparalhagem de precisão Ltda.

Alameda São Boa Ventura, nº 392 - Fonseca - Niterói - RJ

CEP: 24120-196 - Tel.: +55 21 3797-4900

CNPJ: 32.150.633/0001-72 - Inscrição Estadual: 83.631.333

FUJIFILM echosens™

