



WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
RUA 254, 64 QUADRA 23 - LOTE 8 - SETOR COIMBRA
CEP 74535440 - GOIANIA / GO - Brasil
Fone: +55 (62)3224-7530 - Fax: +55
CNPJ: 15.165.588/0001-00


Orçamento Serviço Nº: 12699 Rat nº 7012

Cliente.....: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES -ISG
E-mail.....: manutencao.hdt@isgsaude.org -engenharia.hdt@isgsaude.org
Telefone.....: (62)3201-3655 () - 62-99325-9988
Contato.....: EMERSON

Código Produto - Descrição	Qtidade	Vir. Unit.	Vir. Total
MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	0,00	0,00
Item: 1			
- Ref: FG-49L-1 - Desc: PINÇA FLEXIVEL - SN: K0112-7941(12699W/1) - Marca: OLYMPUS PARECER TÉCNICO: A PEÇA CHEGOU TRAVADA (NÃO ABRINDO). LAUDO TÉCNICO: FOI CONSTATADO O ROMPIMENTO DAS PAREDES DE PINAGEM DAS PONTAS, CUJO MATERIAL NÃO TEM RESISTÊNCIA PARA O REPARO . **** NÃO APTA PARA USO **** **** NÃO CONFORMIDADE **** DEVOLUÇÃO SEM CONCERTO			
	Subtotal:	0,00	
MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	0,00	0,00
Item: 2			
- Ref: 7012 - Desc: PINÇA FLEXIVEL - SN: 12699W/2 - Marca: PARECER TÉCNICO: A PEÇA CHEGOU COM AS PONTAS MÓVEIS SOLTAS DO FIO INTERNO . LAUDO TÉCNICO: FOI CONSTATADO O ROMPIMENTO DAS PAREDES DE PINAGEM DAS PONTAS, CUJO MATERIAL NÃO TEM RESISTÊNCIA PARA O REPARO . **** NÃO APTA PARA USO **** **** NÃO CONFORMIDADE **** DEVOLUÇÃO SEM CONCERTO			
	Subtotal:	0,00	
MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	286,00	286,00
Item: 3			
- Ref: WF-2423BW 130306008 B - Desc: PINÇA FLEXIVEL - SN: 12699W/3 - Marca: PARECER TÉCNICO: A PEÇA CHEGOU COM AS PONTAS DESALINHADAS E COM A FACA INTERNA EMPENADA.			

Autorizo o Orçamento Acima EMERSON

Nome _____



WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
RUA 254, 64 QUADRA 23 - LOTE 8 - SETOR COIMBRA
CEP 74535440 - GOIANIA / GO - Brasil
Fone: +55 (62)3224-7530 - Fax: +55
CNPJ: 15.165.588/0001-00

Orçamento Serviço Nº: 12699 Rat nº 7012

Cliente.....: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES -ISG
E-mail.....: manutencao.hdt@isgsaude.org -engenharia.hdt@isgsaude.org
Telefone.....: (62)3201-3655 () - 62-99325-9988
Contato.....: EMERSON

Código Produto - Descrição	Qtidade	Vir. Unit.	Vir. Total
ORÇAMENTO TÉCNICO: ALINHAMENTO DAS PONTAS E DA FAÇA INTERNA, LIMPEZA QUÍMICA INTERNA, AJUSTE, POLIMENTO QUÍMICO, AFIAÇÃO, GRAVAÇÃO E TESTES GERAIS DE PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO . ***OBS: A PEÇA PODE NÃO PASSAR NOS TESTES .*** Subtotal: 286,00			
MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	286,00	286,00
Item: 4 - Ref: 7012 - Desc: PINÇA FLEXIVEL - SN: 12699W/4 - Marca: PARECER TÉCNICO: A PEÇA CHEGOU COM AS PONTAS DESALINHADAS . ORÇAMENTO TÉCNICO: ALINHAMENTO DAS PONTAS, LIMPEZA QUÍMICA INTERNA, AJUSTE, POLIMENTO QUÍMICO, AFIAÇÃO, GRAVAÇÃO E TESTES GERAIS DE PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO . ***OBS: A PEÇA PODE NÃO PASSAR NOS TESTES .*** Subtotal: 286,00			
MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	0,00	0,00
Item: 5 - Ref: 7012 - Desc: PINÇA FLEXIVEL - SN: 12699W/5 - Marca: PARECER TÉCNICO: A PEÇA CHEGOU COM TODA A EMPUNHADURA PLÁSTICA DERRETIDA E COM AS PONTAS EMPENADAS . LAUDO TÉCNICO: SEM CONDIÇÕES DE REPARO . **** NÃO APTA PARA USO **** **** NÃO CONFORMIDADE **** DEVOLUÇÃO SEM CONserto Subtotal: 0,00			
MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	0,00	0,00
Item: 6 - Ref: 7012 - Desc: PINÇA FLEXIVEL			

Autorizo o Orçamento Acima EMERSON

Nome _____



WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

RUA 254, 64 QUADRA 23 - LOTE 8 - SETOR COIMBRA
CEP 74535440 - GOIANIA / GO - Brasil
Fone: +55 (62)3224-7530 - Fax: +55
CNPJ: 15.165.588/0001-00


Orçamento Serviço N°: 12699 Rat n° 7012

Cliente.....: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES -ISG
E-mail.....: manutencao.hdt@isgsaude.org -engenharia.hdt@isgsaude.org
Telefone.....: (62)3201-3655 () - 62-99325-9988
Contato.....: EMERSON

Código Produto - Descrição	Qtade	Vir. Unit.	Vir. Total
- SN: 12699W/6 - Marca: PARECER TÉCNICO: A PEÇA CHEGOU COM FIO INTERNO ROMPIDO. LAUDO TÉCNICO: MATERIAL NÃO POSSUI RESISTÊNCIA PARA O REPARO . **** NÃO APTA PARA USO **** **** NÃO CONFORMIDADE **** DEVOLUÇÃO SEM CONCERTO			
		Subtotal:	0,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	286,00	286,00
Item: 7 - Ref: WF-2423BW 130306008 B - Desc: PINÇA FLEXIVEL - SN: 12699W/7 - Marca: PARECER TÉCNICO: A PEÇA CHEGOU COM AS PONTAS DESALINHADAS E COM A FAÇA INTERNA EMPENADA. ORÇAMENTO TÉCNICO: ALINHAMENTO DAS PONTAS E DA FAÇA INTERNA, LIMPEZA QUÍMICA INTERNA, AJUSTE, POLIMENTO QUÍMICO, AFIAÇÃO, GRAVAÇÃO E TESTES GERAIS DE PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO . ***OBS: A PEÇA PODE NÃO PASSAR NOS TESTES .***			
		Subtotal:	286,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	0,00	0,00
Item: 8 - Ref: GF 120 - Desc: PINÇA FLEXIVEL - SN: 20711-003(12699W/8) - Marca: PARECER TÉCNICO: A PEÇA CHEGOU COM AS PONTAS TRAVADAS (NÃO ABRINDO). ORÇAMENTO TÉCNICO: DESTAVAMENTO DAS PONTAS, LIMPEZA QUÍMICA INTERNA, AJUSTE, POLIMENTO QUÍMICO, GRAVAÇÃO E TESTES GERAIS DE PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO . ***OBS: A PEÇA PODE NÃO PASSAR NOS TESTES .***			

Autorizo o Orçamento Acima EMERSON

Nome _____



WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

RUA 254, 64 QUADRA 23 - LOTE 8 - SETOR COIMBRA
CEP 74535440 - GOIANIA / GO - Brasil
Fone: +55 (62)3224-7530 - Fax: +55
CNPJ: 15.165.588/0001-00

Orçamento Serviço Nº: 12699 Rat nº 7012

Cliente.....: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES -ISG
E-mail.....: manutencao.hdt@isgsaude.org -engenharia.hdt@isgsaude.org
Telefone.....: (62)3201-3655 () - 62-99325-9988
Contato.....:EMERSON

Código Produto - Descrição	Qtidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Subtotal:	0,00	
MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	0,00	0,00
Item: 9			
- Ref: 7012			
- Desc: PINÇA FLEXIVEL			
- SN: 12699W/9			
- Marca:			
PARECER TÉCNICO:			
A PEÇA CHEGOU AS PONTAS DESALINHADAS .			
LAUDO TÉCNICO:			
FOI CONSTATADO TRINCAS NA EMPUNHADURA PLÁSTICA, SEM CONDIÇÕES DE REPARO .			
**** NÃO APTA PARA USO ****			
**** NÃO CONFORMIDADE ****			
DEVOLUÇÃO SEM CONserto			
	Subtotal:	0,00	
MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	286,00	286,00

Item: 10			
- Ref: 7012			
- Desc: PINÇA FLEXIVEL			
- SN: 12699W/10			
- Marca:			
PARECER TÉCNICO:			
A PEÇA CHEGOU COM AS PONTAS DESALINHADAS E COM A CÂNULA EMPENADA.			
ORÇAMENTO TÉCNICO:			
ALINHAMENTO DAS PONTAS, DESEMPENO PARCIAL DAS CÂNULA, LIMPEZA QUÍMICA INTERNA, AJUSTE, POLIMENTO QUÍMICO, AFIÇÃO, GRAVAÇÃO E TESTES GERAIS DE PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO .			
OBS: A PEÇA PODE NÃO PASSAR NOS TESTES .			
	Subtotal:	286,00	

PREZADO CLIENTE, FAVOR LER AS INFORMAÇÕES ABAIXO, A APROVAÇÃO DESTE ORÇAMENTO, AUTOMATICAMENTE SIGNIFICA QUE LEU E ACEITOU OS TERMOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO:

- Sobre desmontagem de ópticas para análise:
Informamos que em muitos casos, para o envio do orçamento de ópticas PRECISAMOS desmontar a óptica para analisar TODAS as peças, (inclusive a medidas das mesmas se são compatíveis com nosso padrão). Por isso, em muitos casos, se o cliente não aprovar o orçamento, o equipamento poderá ser devolvido com imagem diferente da que nos foi enviada (ou até sem imagem), devido a ser impossível no processo de montagem, encaixarmos as peças danificadas da mesma maneira que estavam. O envio do material a assistência técnica automaticamente já autoriza este procedimento de desmontagem da óptica para análise

- Sobre equipamentos não aprovados pelo nosso setor de qualidade:
Informamos que mesmo após aprovado o orçamento, o equipamento pode não passar nos testes de parâmetros de funcionamento. Caso ocorra esta reprova, iremos devolver o equipamento ao cliente porém não reparado. Este procedimento se faz necessário a fim de garantir a qualidade dos nossos serviços.

- Garantia:

Autorizo o Orçamento Acima EMERSON

Nome _____



WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

RUA 254, 64 QUADRA 23 - LOTE 8 - SETOR COIMBRA
CEP 74535440 - GOIANIA / GO - Brasil
Fone: +55 (62)3224-7530 - Fax: +55
CNPJ: 15.165.588/0001-00

Orçamento Serviço Nº: 12699 Rat nº 7012

Cliente.....: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES -ISG
E-mail.....: manutencao.hdt@isgsaude.org -engenharia.hdt@isgsaude.org
Telefone.....: (62)3201-3655 () - 62-99325-9988
Contato.....: EMERSON

Código Produto - Descrição

Qtidade Vir. Unit. Vir. Total

Nossa garantia é de 90 Dias para serviços realizados. Restrita a serviços executados/defeitos de fabricação, não cobrindo defeito de uso indevido, acidentes e desgastes pelo uso.

- Envio de materiais:

Via Correios:

Senhores clientes informamos que mercadorias consertadas enviadas via Correios a responsabilidade da WB Surgical se limita ao pagamento do frete. Não é de responsabilidade da WB Surgical o ressarcimento ao cliente dos itens extraviados/ furtados, bem como qualquer valor para cobrir tal prejuízo.

Via aéreo/ transportadora:

Nos casos dos itens consertados enviados via aéreo sendo Tam/Azul/ Gol ou qualquer transportadora, a responsabilidade da WB Surgical , se limita o ressarcir o valor descrito na nota fiscal de remessa/retorno de mercadoria para conserto.

Quando não houver envio de nota de remessa de mercadoria para conserto.

Quando não houver o envio da nf de remessa ou retorno, a WB Surgical não é responsável pelo ressarcimento de valor algum, e nem será responsável pelo ressarcimento dos materiais que estão sendo enviados, e que por quaisquer motivos não chegaram ao seu destino final.

Quando o cliente não definir a forma de envio.

Quando o cliente não escolher (no ato de aprovação do orçamento) a forma que o material deverá ser enviado, a WB Surgical fará as devidas cotações de preço, e fará o envio do material ao cliente pelo meio que apresentar melhor valor, e a WB Surgical não poderá ser responsabilizada por tal escolha.

Condição de Pagamento: 28 DIAS NO BOLETO BANCARIO
Validade da Proposta: 01/06/2022
Prazo de Entrega: 10 DIAS APÓS A APROVAÇÃO

Tot. Produto: 1.144,00
Total Geral: 1.144,00

WANDERSON FERNANDO PITANGUY -ME

15.165.588/0001-00
WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
RUA 254, 64
SETOR COIMBRA
CEP 74535-440
GOIANIA - GO

Autorizo o Orçamento Acima EMERSON

Nome _____